

令和7年度かいのくにエコパーク施設点検状況

1. 施設点検状況

点検項目	4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月	
	実施日	結果	実施日	結果	実施日	結果	実施日	結果	実施日	結果	実施日	結果	実施日	結果	実施日	結果	実施日	結果	実施日	結果	実施日	結果	実施日	結果
擁壁等(貯留構造物)	5、9、16、23、30	異常なし	7、10、14、21、28	異常なし	4、7、11、18、25	異常なし	2、5、9、16、23、30	異常なし	2、6、13、20、27	異常なし	3、6、10、17、24	異常なし	1、4、8、15、22、29	異常なし	1、5、12、19、26	異常なし	3、6、10、17、24	異常なし	5、7、9、14、21、28	異常なし	4、6、12、18、25	異常なし	4、6、11、18、25	異常なし
遮水工	毎日	異常なし	毎日	異常なし	毎日	異常なし	毎日	異常なし	毎日	異常なし	毎日	異常あり	毎日	異常なし	毎日	異常なし	毎日	異常なし	毎日	異常なし	毎日	異常なし	毎日	異常なし
調整池	毎日	異常なし	毎日	異常なし	毎日	異常なし	毎日	異常なし	毎日	異常なし	毎日	異常なし	毎日	異常なし	毎日	異常なし	毎日	異常なし	毎日	異常なし	毎日	異常なし	毎日	異常なし
浸出水処理設備	毎日	異常なし	毎日	異常なし	毎日	異常なし	毎日	異常なし	毎日	異常なし	毎日	異常なし	毎日	異常なし	毎日	異常なし	毎日	異常なし	毎日	異常なし	毎日	異常なし	毎日	異常なし

2. 措置状況

異常発生年月日	措置年月日	点検項目	異常の状況	措置内容
令和7年9月5日	令和7年9月13日	遮水工	漏水検知システムが上部及び下部遮水シートに漏水異常を検知した。	詳細調査を行い上部及び下部遮水シートの損傷部（1箇所）を特定し修復を行った。