

令和2年度かいのくにエコパーク施設点検状況

1. 施設点検状況

| 点検項目 | 4月 | | 5月 | | 6月 | | 7月 | | 8月 | | 9月 | | 10月 | | 11月 | | 12月 | | 1月 | | 2月 | | 3月 | |
|------------|-----------------|------|--------------|------|--------------|------|-----------------|------|--------------|------|----------------|------|--------------|------|--------------|------|----------------|------|------------|------|--------------|------|-----------------|------|
| | 実施日 | 結果 | 実施日 | 結果 | 実施日 | 結果 | 実施日 | 結果 | 実施日 | 結果 | 実施日 | 結果 | 実施日 | 結果 | 実施日 | 結果 | 実施日 | 結果 | 実施日 | 結果 | 実施日 | 結果 | 実施日 | 結果 |
| 擁壁等(貯留構造物) | 1、8、11、15、22、28 | 異常なし | 2、7、13、20、27 | 異常なし | 3、6、10、17、24 | 異常なし | 1、8、11、15、22、29 | 異常なし | 5、8、12、19、26 | 異常なし | 2、5、9、16、23、30 | 異常なし | 3、7、14、21、28 | 異常なし | 4、7、11、18、25 | 異常なし | 2、5、9、16、23、28 | 異常なし | 6、13、20、27 | 異常なし | 3、6、10、17、24 | 異常なし | 3、6、10、17、24、31 | 異常なし |
| 遮水工 | 毎日 | 異常なし | 毎日 | 異常なし | 毎日 | 異常なし | 毎日 | 異常なし | 毎日 | 異常なし | 毎日 | 異常なし | 毎日 | 異常なし | 毎日 | 異常なし | 毎日 | 異常なし | 毎日 | 異常なし | 毎日 | 異常なし | 毎日 | 異常なし |
| 調整池 | 毎日 | 異常なし | 毎日 | 異常なし | 毎日 | 異常なし | 毎日 | 異常なし | 毎日 | 異常なし | 毎日 | 異常なし | 毎日 | 異常なし | 毎日 | 異常なし | 毎日 | 異常なし | 毎日 | 異常なし | 毎日 | 異常なし | 毎日 | 異常なし |
| 浸出水処理設備 | 毎日 | 異常なし | 毎日 | 異常なし | 毎日 | 異常なし | 毎日 | 異常なし | 毎日 | 異常なし | 毎日 | 異常なし | 毎日 | 異常なし | 毎日 | 異常なし | 毎日 | 異常なし | 毎日 | 異常なし | 毎日 | 異常なし | 毎日 | 異常なし |

2. 措置状況

| 異常発生年月日 | 措置年月日 | 点検項目 | 異常の状況 | 措置内容 |
|---------|-------|------|-------|------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |